

QUICK GUIDE


HALVAUTOMATISK FOLIEMASKIN



1. Fäst folierullen på den runda foliehållaren. Dra åt silvermuttern ordentligt.



2. Placera hållaren med folie på innerväggarna.



3. Lyft upp gummirullen och mata fram foliet för hand tills foliet är ute ur öppningen på framsidan.



4. Starta foliemaskinen genom att klicka på startknappen på baksidan.



Brightmond Hair & Beauty är engagerade att bli en del av en hållbar framtid. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med våra värdefulla kunder, kan omvandla denna vision till verklighet.

För mer information skanna QR-koden!



Denna produkt är patentskyddad och mönsterskyddad.

BRIGHTMOND

DRIFT GUIDE

HALVAUTOMATISK FOLIEMASKIN

LADDNING



Ladda foliemaskinen genom att koppla in den medföljande sladden. Batteriet räcker för att arbeta med 20 till 30 kunder.


När utmatningen börjat sakta ned är det dags att ladda. Batteriet laddas till full kapacitet på 3 timmar.

ÅTERSTÄLLNING



För att spara på batteritiden och livslängden går foliemaskinen in i viloläge om den inte använts på 5 minuter. Tryck på återställningsknappen för att starta den igen.

LASERSENSOR



Vid matning av folie får ingenting vara direkt framför foliemaskinen, upp till 40 cm för att inte bryta laserstrålen.



För mer information och videomaterial skanna QR-koden.

Har du frågor besök oss på vår webb: www.brightmond.com

Maila vår support: support@brightmond.com

Eller ring: 070-587 70 49

Denna produkt är patentskyddad och mönsterskyddad.

BRIGHTMOND